

Toyota llama a revisión ciertas refacciones de servicio de las bolsas de aire laterales tipo cortina (CSA)

July 29, 2026

PLANO, Texas (29 de julio de 2026)?— Toyota está llevando a cabo llamados a revisión de seguridad para ciertas refacciones de servicio de las bolsas de aire laterales tipo cortina (CSA) producidas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025. Aproximadamente, 4,100 refacciones de servicio están involucradas en este llamado a revisión en Estados Unidos.

Las bolsas de aire laterales tipo cortina (CSA) se despliegan desde los rieles laterales del techo durante determinados tipos de colisiones. Algunas de las refacciones de reemplazo vendidas para ciertos vehículos Toyota Tundra CrewMax y Double Cab modelos 2014 a 2021 y Toyota Tacoma modelos 2016 a 2023 podrían no haber sido fabricadas correctamente y, por lo tanto, podrían no desplegarse según lo previsto.

Esto podría disminuir la capacidad de protección de los ocupantes y aumentar el riesgo de lesiones durante determinados accidentes.

Se notificará a todos los propietarios de vehículos Toyota Tundra Crew Max y Double Cab modelos 2014 a 2021 de los que se tenga conocimiento que recibieron la instalación de una bolsa de aire lateral tipo cortina de reemplazo después de noviembre de 2021, solicitándoles que lleven su vehículo a un distribuidor Toyota.

Asimismo, se notificará a todos los propietarios de Toyota Tacoma modelos 2016 a 2023 de los que se tenga conocimiento que recibieron la instalación de una bolsa de aire lateral tipo cortina de reemplazo después de mayo de 2024, solicitándoles que lleven su vehículo a un distribuidor Toyota.

Los distribuidores inspeccionarán los vehículos para verificar si cuentan con alguna de las refacciones de reemplazo afectadas y, en caso de encontrarlas, reemplazarán sin costo el conjunto de la bolsa de aire lateral tipo cortina afectado.

Los propietarios de vehículos Tundra CrewMax y Double Cab, así como Tacoma, de estos años modelos que consideren que una o ambas bolsas de aire laterales tipo cortina fueron reemplazadas debido a una colisión, a una falla de funcionamiento u otra circunstancia después de las fechas indicadas deberán llevar su vehículo a un distribuidor Toyota para su inspección, incluso si no reciben una notificación.

También se notificará a los distribuidores para que identifiquen cualquier refacción de este tipo vendida a talleres de carrocería o de reparación por colisión, así como los vehículos en los que pudiera haberse instalado una refacción de reemplazo. Los propietarios identificados también serán notificados conforme a lo descrito anteriormente.

Toyota enviará la notificación, a más tardar a finales de septiembre de 2026, a los propietarios de vehículos de los que se tenga conocimiento que recibieron el reemplazo de una bolsa de aire lateral tipo cortina. Los demás propietarios serán notificados conforme se reciba su información de contacto.

La información sobre los llamados a revisión de vehículos, incluida la lista de vehículos involucrados, es vigente a la fecha de publicación de este comunicado y está sujeta a cambios posteriores. Para verificar si su vehículo

está involucrado en un llamado a revisión de seguridad, visite [Toyota.com/recall](https://toyota.com/recall) o nhtsa.gov/recalls e ingrese el Número de Identificación Vehicular (VIN) o la información de la placa de su vehículo.

Para cualquier duda adicional, el Centro de Atención al Cliente de Toyota también está disponible llamando al Toyota Brand Engagement Center (1-800-331-4331).